[redacted]

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер [redacted]
[redacted]
«___» _____ 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА №2
МП «ДЕЗ ЖКУ»
[redacted]

АКТ № 579
от «05» июля 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Представители МП «ДЕЗ ЖКУ»: ведущий инженер [redacted].
Представители подрядной организации: [redacted] начальник участка
[redacted]

Составили настоящий акт в том, что комиссией было проведено обследование кв.№ 24 жилого дома № 32 по у[redacted](дом 14 этажный; 1 под;1995 г. постройки), и было установлено следующее: квартира 3-х комнатная, в собственности, на 7 этаже, со слов собственника застрахована.
03.07.16г. в 13:06 поступила заявка № 2129 : течь сверху между кухней и ванной.

На момент проверки :
-на кухне S=8.7 м2 – потолок – обустроен подиум из гипсокартона с точечным освещением, покрашен водоэмульсионной краской – видны следы залива в виде растрескивания штукатурно покрасочного слоя по русту L- 2 м/п, желтые пятна над раковиной S- 2.2 м2; на стенах – вокруг раковины сделан фартук из плитки, поклеены обои из стекловолокна под покраску- видимые повреждения отсутствуют; пол –плитка- видимые повреждения отсутствуют.

- в комнате S= 18.8 м2 - потолок – обустроен подиум из гипсокартона с точечным освещением, по периметру установлена LED подсветка(на момент проверки – в нерабочем состоянии), покрашен водоэмульсионной краской – видны вздутия и растрескивания штукатурно-покрасочного слоя, темные пятна S- 3.5м2 ; на стенах – обои из стекловолокна под покраску – видны темные подтеки вокруг стояков отопления S-4.0м2 ; пол – ламинат – видны потемнения, вздутия стыков ламинатной доски S-10.0 м2.

- в комнате S=12,1 м2 - потолок – покрашен водоэмульсионной краской – видны растрескивания штукатурно-покрасочного слоя по русту L- 2.5 м2; на стенах – обои из стекловолокна под покраску – видны темные разводы S= 1,5 м2; пол – ламинат – видны потемнения, вздутия стыков ламинатной доски общей S-4.5 м2.

Общедомовые коммуникации в рабочем состоянии, утечки не выявлены.

Залив произошел из кв. 36: течь гибкой подводки ГВС, выполненной резиновым шлангом в металлической оплетке, под раковиной на кухне.

Подписи:

МП [redacted] [redacted]

ООО [redacted] [redacted]

Собственник кв. № 24 [redacted]

Собственник кв. № 36: [redacted] [redacted]