



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«ЖИЛКОМСЕРВИС №1  
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»**

Лесной пр., д. 44, Санкт-Петербург, 194141  
Телефон 797-16-75, факс 807-75-33  
E-mail: gkgdsb@yandex.ru  
www.gkslkedytd.ru

11/24873 №11/A/20167

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «Жилкомсервис №1  
Калининского района»

«11» марта 2016 г.



**АКТ**

« 10 » марта 2016 г.

**Комиссия в составе:**

1. Представитель ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района»: домоуправ участка №4 Егорова Н.П., гл. инженер Бобровский С.Н.

2. Представитель: собственника квартиры № 10, Самсонов Н.В.

3. Квартиросъемщик: Архипов В.М.

Произвели обследование квартиры №10

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Лесная, д. 50

**При визуальном осмотре установлено:**

В комнате S 22 кв.м на потолке (побелка), стенах (обои), полу (паркет) наблюдаются мокрые следы протечки общей S 12 кв.м, в комнате S 14 кв.м на потолке (натяжной потолок) и стенах (плитка) наблюдаются мокрые следы протечки общей S 8 кв.м, в коридоре S 6 кв.м наблюдаются мокрые следы протечки на потолке (побелка) и стенах (обои) наблюдаются сухие следы протечки общей S 2 кв.м, в ванной комнате S 5 кв.м на потолке (керамическая плитка) наблюдаются мокрые следы протечки общей S 4 кв.м.

Причина протечки: течь с кровли дома, дефект кровли.

**Подписи:**

Д/у №4 Егорова Н.П.

гл. инженер Бобровский С.Н.

Самсонов Н.В. (8-911-789-44-53)

Архипов В.М. (8-922-657-89-79)